





3D 화면출력 런타임 오류시 설정법

1. 제공된 소프트웨어에 **dx8vb.dll** 파일을 아래 그림처럼 **Windows – System32** 폴더에 복사해줍니다.





2. 커맨드 관리자창에서 그림처럼 명령어를 실행시켜줍니다.



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "관리자: C:\Windows\System32\cmd.exe". The window content displays the following text:

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>REGSUR32 dx8vb.dll
```

A red arrow points to the command `REGSUR32 dx8vb.dll` in the command prompt.

명령어: REGVR32 dx8vb.dll

※ 커맨드창 들어가기

윈도우버튼 - 검색창에 **cmd** 입력 - 마우스오른쪽버튼에서 **관리자로 실행** 클릭

3. 소프트웨어를 다시 실행시켜주면 아래와같이 3D view가 정상적으로 보이게됩니다.

